

Организация: филиал ООО «Русинвест»-«ТНПЗ»

Адрес: г. Тюмень б.км. Старого Тобольского тракта ст. 20.

Согласовано (технические специалисты по направлению):

Начальник ТСП №4  Мартюченко В.А.

Ведущий инженер по ремонту  Падерин Н.В.

Начальник СО  Пашченко К.А.

Код формы ОС-ТНПЗ-18

Утверждаю

Главный механик

 К.С. Игнатьев

Дефектная ведомость по ремонту объектов недвижимости №

« 30 » января 2023г.

1. Наименование объекта: Эстакады с внутриплощадочными сетями (Резервуарный парк 130-60 (3оч. 2пк)

2. Инвентарный номер: Р00091

3. Год выпуска (постройки): 2014

4. Причина выхода из строя: нарушение адгезии огнезащитного покрытия
5. Описание дефектов, планируемых работ, материалов и оборудования, требуемых для восстановительных работ:

Выявленные дефекты	Наименование планируемых работ по устранению дефектов	ед. изм.	к-во	Необходимые материалы и оборудование для восстановит-х работ (в случае проведения работ хоз. способом)						Ответственный исполнитель	
				материалы		оборудование		наименование	Ф.И.О.	подразделение	ответственно го лица
				Наименование	ед. изм.	к-во	Наименование	ед. изм.			
Разрушение огнезащитного покрытия на несущих металлических элементах эстакады с внутриплощадочными сетями (Резервуарный парк 130-60 (3оч. 2пк)	Монтаж/демонтаж строительных лесов	м2	1218	Леса клиновые или хомутовые							
	Монтаж/демонтаж укрытия (площадью)	м2	1407								
	Абразивно струйная очистка до степени очистки SA2,5 по ISO 8501-1:2007	м2	1427,27	Абразивный материал фракции 0,5-5мм							

