

Организация: Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»
Адрес: г. Тюмень бкм. Старого Тобольского тракта ст. 20

Код формы ОС- ТНПЗ -18

Согласовано (технические специалисты):

Начальник ТЦПТО №3

Л.В. Двинских

Механик Цеха №3

В.А. Филиппов

Начальник сметного отдела

К.А. Пащенко

Утверждаю
Главный механик

К.С. Игнатьев

Дефектная ведомость по ремонту объектов недвижимости № 16/01-300
от «23» января 2023 г.

1. Наименование объекта: Эстакада №3 поз.300-003
2. Инвентарный номер: P00823
3. Год выпуска (постройки): 2016г.
4. Причина выхода из строя: Частичное отсутствие огнезащитного покрытия (12433-300-КМ2-07-004, 12433-300-КМ2-07-003).
5. Описание дефектов, планируемых работ, материалов и оборудования, требуемых для восстановительных работ:

Выявленные дефекты	Наименование планируемых работ по устранению дефектов	Необходимые материалы и оборудование для восстановительных работ						Ответственный исполнитель	
		материалы			оборудование			наименование	Ф.И.О.
		Наименование	ед. изм.	К-во	Наименование	ед. изм.	К-во	подразделения	Ответственного лица
Отсутствие огнезащитного покрытия (12433-300-КМ2-07-004, 12433-300-КМ2-07-003).	Монтаж строительных лесов вокруг колонн L=14м, Н=5м	Строительные леса. Наружные Вертикальная проекция	м ²	700					

Пескоструйная очистка поверхности под ОГЗ (степень очистки Sa2,5 по ISO 85011:2007)	Аппарат струйной очистки	м ²	399						
Нанесение огнезащитного покрытия (12433-300-КМ2-07-004, 12433-300-КМ2-07-003). Треб. предел огнестойкости, R60 мин.	Огнезащитный материал	м ²	399						
Монтаж укрытия	Укрывной материал	м ²	840						
Демонтаж укрытия	Укрывной материал	м ²	840						
Демонтаж строительных лесов вокруг колонн L=14м, Н=5м	Строительные леса. Наружные Вертикальная проекция	м ²	700						

6.Необходимость передачи в ремонтное подразделение

(Указать наименование подрядной организации, привлекаемой к работам по ремонту)

☒ ДА ☐ НЕТ

Начальник УГПМ ТЦПТО №3

(должность)



(подпись)

Насонов А.В.

(расшифровка подписи)