

Организация: Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»  
Адрес: г. Тюмень бкм. Старого Тобольского тракта ст. 20

Код формы ОС- ТНПЗ -18

**Согласовано** (технические специалисты):

Начальник ТЦПТО №3

Л.В. Двинских

Механик Цеха №3

В.А. Филиппов

Начальник сметного отдела

К.А. Пащенко

**Утверждаю**  
Главный механик

К.С. Игнатьев

**Дефектная ведомость по ремонту объектов недвижимости № 15/01-300**  
от «23» января 2023 г.

1. Наименование объекта: Здание компрессорной поз.300-004
2. Инвентарный номер: P00725
3. Год выпуска (постройки): 2016г.
4. Причина выхода из строя: Частичное отсутствие огнезащитного покрытия (12433-300-КМ-07-004).
5. Описание дефектов, планируемых работ, материалов и оборудования, требуемых для восстановительных работ:

Выявленные дефекты	Наименование планируемых работ по устранению дефектов	Необходимые материалы и оборудование для восстановительных работ						Ответственный исполнитель	
		материалы			оборудование			наименование	Ф.И.О.
		Наименование	ед. изм.	К-во	Наименование	ед. изм.	К-во	подразделение	Ответственного лица
Отсутствие огнезащитного покрытия (12433-300-КМ-07-004).	Монтаж строительных лесов.	Строительные леса. Внутренние Горизонтальная проекция, h=8,1 м.	м <sup>2</sup>	144					

Механическая очистка поверхности под ОГЗ (степень очистки Sa3 по ISO 85011:2007)	УШМ, щетки, скребки	м <sup>2</sup>	367					
Нанесение огнезащитного покрытия (12433-300-КМ-07-004). Треб. предел огнестойкости, R90 мин.	Огнезащитный материал	м <sup>2</sup>	367					
Монтаж укрытия	Укрывной материал	м <sup>2</sup>	200					
Демонтаж укрытия	Укрывной материал	м <sup>2</sup>	200					
Демонтаж строительных лесов.	Строительные леса. Внутренние Горизонтальная проекция, h=8,1 м.	м <sup>2</sup>	144					

#### 6.Необходимость передачи в ремонтное подразделение

(Указать наименование подрядной организации, привлекаемой к работам по ремонту)

☒ ДА ☐ НЕТ

Начальник УГПМ ТЦПТО №3

( должность)



(подпись)

Насонов А.В.

(расшифровка подписи)