

Организация: Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»  
Адрес: г. Тюмень бкм. Старого Тобольского тракта ст. 20

Код формы ОС- ТНПЗ -18

Согласовано (технические специалисты):

Начальник ТЦПТО №3

Л.В. Двинских

Механик Цеха №3

В.А. Филиппов

Начальник сметного отдела

К.А. Пащенко

Утверждаю  
Главный механик

К.С. Игнатьев

### Дефектная ведомость по ремонту объектов недвижимости № 14/01-300 от «23» января 2023 г.

1. Наименование объекта:

Здание водяной насосной с РТП и контроллерной поз.300-003

2. Инвентарный номер:

P00837

3. Год выпуска (постройки):

2016г.

4. Причина выхода из строя:

5. Описание дефектов, планируемых работ, материалов и оборудования, требуемых для восстановительных работ:

Частичное отсутствие огнезащитного покрытия (12433-300-КМ-07-003).

Выявленные дефекты	Наименование планируемых работ по устранению дефектов	Необходимые материалы и оборудование для восстановительных работ						Ответственный исполнитель	
		материалы			оборудование			наименование	Ф.И.О.
		Наименование	ед. изм.	К-во	Наименование	ед. изм.	К-во	подразделение	Ответственного лица
Отсутствие огнезащитного покрытия (12433-300-КМ-07-003).	Монтаж строительных лесов.	Строительные леса. Внутренние Горизонтальная проекция, h=6,45 м.	м <sup>2</sup>	180					

	Механическая очистка поверхности под ОГЗ (степень очистки Sa3 по ISO 85011:2007)	УШМ, щетки, скребки	м <sup>2</sup>	442					
	Нанесение огнезащитного покрытия (12433-300-КМ-07-003). Треб. предел огнестойкости, R60 мин.	Огнезащитный материал	м <sup>2</sup>	442					
	Монтаж укрытия	Укрывной материал	м <sup>2</sup>	350					
	Демонтаж укрытия	Укрывной материал	м <sup>2</sup>	350					
	Демонтаж строительных лесов.	Строительные леса. Горизонтальная проекция, h=10,37 м.	м <sup>2</sup>	180					

#### 6.Необходимость передачи в ремонтное подразделение

(Указать наименование подрядной организации, привлекаемой к работам по ремонту)

☒ ДА ☐ НЕТ

Начальник УГПМ ТЦПТО №3  
( должность)

  
(подпись)

Насонов А.В.  
(расшифровка подписи)