

Организация: филиал ООО «Русинвест»-«ТНПЗ»

Адрес: г. Тюмень 6км. Старого Тобольского тракта ст. 20.

Согласовано (технические специалисты по направлению):

Начальник ТСП №4  Марпиченко В.А.

Ведущий инженер по ремонту  Надерин Н.В.

Начальник СО  Машченко К.А.

Дефектная ведомость по ремонту объектов недвижимости

«13» января 2023г.

Код формы ОС-ТНПЗ-18

Утверждаю

Главный механик

К.С. Игнатьев

1. Наименование объекта: Коммуникации межцеховые МЦК2 (эстакада площади В1) с.1
2. Инвентарный номер: Р04647
3. Год выпуска (постройки): 2014
4. Причина выхода из строя: нарушение адгезии огнезащитного покрытия
5. Описание дефектов, планируемых работ, материалов и оборудования, требуемых для восстановительных работ:

Выявленные дефекты	Наименование планируемых работ по устранению дефектов	ед. изм.	к-во	Необходимые материалы и оборудование для восстановит-х работ (в случае проведения работ хоз. способом)						Ответственный исполнитель	
				материалы		оборудование		наименование		Ф.И.О.	
				ед. изм.	к-во	ед. изм.	к-во	ед. изм.	к-во		
Разрушение огнезащитного покрытия на несущих металлических элементах эстакады «Б», (247-20-КМ1), свыше отметки +5 м	Монтаж/демонтаж строительных лесов вокруг 5 анкерных опор (площадью)	м2	720								
	Монтаж/демонтаж строительных лесов вокруг 19 парных опор (площадью)	м2	2052								

Организация: филиал ООО «Русинвест»-«ТНПЗ»

Адрес: г. Тюмень 6км. Старого Тобольского тракта ст. 20.

Согласовано (технические специалисты по направлению):

Начальник ТСП №4 Мартюченко В.А.

Ведущий инженер по ремонту Иадерин Н.В.

Начальник СО Пашенко К.А.

Код формы ОС-ТНПЗ-18

Утверждаю

Главный механик

К.С. Игнатьев

Дефектная ведомость по ремонту объектов недвижимости

«13» января 2023г.

1. Наименование объекта: Коммуникации межцеховые МЦК2 (эстакада площади В1) с.1
2. Инвентарный номер: P04647
3. Год выпуска (постройки): 2014
4. Причина выхода из строя: нарушение адгезии огнезащитного покрытия
5. Описание дефектов, планируемых работ, материалов и оборудования, требуемых для восстановительных работ:

Выявленные дефекты	Наименование планируемых работ по устранению дефектов	ед. изм.	к-во	Необходимые материалы и оборудование для восстановит-х работ (в случае проведения работ хоз. способом)						Ответственный исполнитель	
				материалы		оборудование			наименова ние	Ф.И.О.	
				Наименование	ед. изм.	к-во	Наименование	ед. изм.			к-во
Разрушение огнезащитного покрытия на несущих металлических элементах эстакады «В», «Д» (247-20-КМ3 изм. 11-13), свыше отметки +5 м	Монтаж/демонтаж строительных лесов вокруг 16 анкерных опор (площадью)	м2	2304								
	Монтаж/демонтаж строительных лесов вокруг 60 парных опор (площадью)	м2	10800								


Монтаж/демонтаж укрытия вокруг 16 анкерных опор (площадью)	м2	1728								
Монтаж/демонтаж укрытия вокруг 60 парных опор (площадью)	м2	7560								
Абразивно струйная очистка до степени очистки SA2,5	м2	5729,96								
Монтаж/демонтаж строительных лесов вокруг 5 анкерных опор (площадью)	м2	5729,96								

☒ **ДА** ☐ **НЕТ**

6. Необходимость привлечения подрядной организации

(Указать наименование подрядной организации, привлекаемой к работам по ремонту)

Материально ответственное лицо (в чьем подотчете находится объект):

Начальник УМЦК
(должность)  (подпись) /Врублевский М.С./
(расшифровка подписи)

Организация: филиал ООО «Русинвест»-«ТНПЗ»

Адрес: г. Тюмень 6км. Старого Тобольского тракта ст. 20.

Согласовано (технические специалисты по
направлениям):

Начальник ТСП №4 Мартюченко В.А.

Ведущий инженер по ремонту Надерин Н.В.

Начальник СО Пашенко К.А.

Код формы ОС-ТНПЗ-18

Утверждаю

Главный механик

К.С. Игнатьев

Дефектная ведомость по ремонту объектов недвижимости

«18» января 2023г.

1. Наименование объекта: Коммуникации межцеховые МЦК2 (эстакада
площадки В1) с.1

2. Инвентарный номер: Р04647

3. Год выпуска (постройки): 2014

4. Причина выхода из строя: нарушение адгезии огнезащитного покрытия
5. Описание дефектов, планируемых работ, материалов и оборудования,
требуемых для восстановительных работ:

Выявленные дефекты	Наименование планируемых работ по устранению дефектов	ед. изм.	к-во	Необходимые материалы и оборудование для восстановит-х работ (в случае проведения работ хоз. способом)						Ответственный исполнитель	
				материалы		оборудование		наименова ние		Ф.И.О.	
				Наименование	ед. изм.	к-во	Наименование	ед. изм.	к-во	подразделе нии	Ответственного лица
Разрушение огнезащитного покрытия на несущих металлических элементах эстакады тит 232-10, 271D004 (247-20- КМ4), свыше отметки +5 м	Монтаж/демонтаж строительных лесов вокруг 14 парных опор к котельной 232-10 (площадью)	м2	1120								
	Монтаж/демонтаж укрытия вокруг 14 парных опор к котельной 232-10(площадью)	м2	1330								

Организация: филиал ООО «Русинвест»-«ТНПЗ»

Адрес: г. Тюмень 6км. Старого Тобольского тракта ст. 20.

Согласовано (технические специалисты по направлению):

Начальник ТСП №4  Марюченко В.А.

Ведущий инженер по ремонту  Падерин Н.В.

Начальник СО  Пашенко К.А.

Код формы ОС-ТНПЗ-18

Утверждаю

Главный механик

К.С. Игнатьев

Дефектная ведомость по ремонту объектов недвижимости

«13» января 2023г.

1. Наименование объекта: Коммуникации межцеховые МЦК2 (эстакада площадью В1) с.1
2. Инвентарный номер: Р04647
3. Год выпуска (постройки): 2014
4. Причина выхода из строя: нарушение адгезии огнезащитного покрытия
5. Описание дефектов, планируемых работ, материалов и оборудования, требуемых для восстановительных работ:

Выявленные дефекты	Наименование планируемых работ по устранению дефектов	Ед. изм.	К-во	Необходимые материалы и оборудование для восстановит-х работ (в случае проведения работ хоз. способом)						Ответственный исполнитель	
				материалы		оборудование			наименова ние	Ф.И.О.	
				Наименование	Ед. изм.	К-во	Наименование	Ед. изм.			К-во
Разрушение огнезащитного покрытия на несущих металлических элементах эстакады «А», «Г» (247-20-КМ2), свыше отметки +5 м	Монтаж/демонтаж строительных лесов вокруг 8 анкерных опор (площадью)	м2	1152								
	Монтаж/демонтаж строительных лесов вокруг 37 парных опор (площадью)	м2	3996								

