

Организация: филиал ООО «Русинвест»-«ТНПЗ»

Адрес: г. Тюмень 6км. Старого Тобольского тракта ст. 20.

Согласовано (технические специалисты по
направлениям):

Начальник ТСП №4  Марьяченко В.А.

Ведущий инженер по ремонту  Иадерин Н.В.

Начальник СО  Пашенко К.А.

Код формы ОС-ТНПЗ-18

Утверждено

Главный механик


К.С. Игнатьев

Дефектная ведомость по ремонту объектов недвижимости

«01» 02 2023г.

1. Наименование объекта: Резервуарный парк товарного дизельного топлива сооружение 1 (тит.130-10)

2. Инвентарный номер: P04315

3. Год выпуска (постройки): 2014

4. Причина выхода из строя: нарушение адгезии огнезащитного покрытия
5. Описание дефектов, планируемых работ, материалов и оборудования, требуемых для восстановительных работ:

Выявленные дефекты	Наименование планируемых работ по устранению дефектов	ед. изм.	к-во	Необходимые материалы и оборудование для восстановит-х работ (в случае проведения работ хоз. способом)						Ответственный исполнитель	
				материалы		оборудование		наименование	подразделение	Ф.И.О.	Ответственного лица
				Наименование	ед. изм.	к-во	Наименование				
Разрушение огнезащитного покрытия на несущих металлических элементах эстакады резервуарного парка товарного дизельного топлива сооружение 1 (тит.130-10)	Монтаж/демонтаж строительных лесов	м2	5200								
	Монтаж/демонтаж укрытия (площадью)	м2	5400								
	Абразивно струйная очистка до степени очистки SA2,5	м2	2745								

