

Организация: филиал ООО «Русинвест»-«ТНПЗ»

Адрес: г. Тюмень бкм. Старого Тобольского тракта ст. 20.

Согласовано (технические специалисты по направлению):

Начальник ТСП №4  Мартюченко В.А.

Ведущий инженер по ремонту  Мадерин Н.В.

Начальник СО  Пащенко К.А.

Код формы ОС-ТНПЗ-18

Утверждаю

Главный механик

К.С. Игнатьев

Дефектная ведомость по ремонту объектов недвижимости

«01» 02 2023г.

1. Наименование объекта: Насосная товарного дизельного топлива 130-21
2. Инвентарный номер: P03730
3. Год выпуска (постройки): 2014
4. Причина выхода из строя: нарушение адгезии огнезащитного покрытия
5. Описание дефектов, планируемых работ, материалов и оборудования, требуемых для восстановительных работ:

Выявленные дефекты	Наименование планируемых работ по устранению дефектов	ед. изм.	к-во	Необходимые материалы и оборудование для восстановит-х работ (в случае проведения работ хоз. способом)						Ответственный исполнитель	
				материалы		оборудование		наименование	Ф.И.О.		
				Наименование	ед. изм.	к-во	Наименование			ед. изм.	к-во
Разрушение огнезащитного покрытия на несущих металлических элементах насосной товарного дизельного топлива 130-21	Монтаж/демонтаж строительных лесов внутри помещения на высоту Н=6 метров	м2	20	Леса клиновые или хомутовые							
	Монтаж/демонтаж укрытия (площадью)	м2	100								
	Демонтаж/монтаж оцинкованного листа	м2	35								

	Механическая очистка до степени очистки St3 по ISO 8501-1:2007	м2	70,78	щетка, УШМ, скребки					
	Нанесение огнезащитного покрытия на колонны, предел огнестойкости R60	м2	70,78						


☒ **ДА**
☐ **НЕТ**

6. Необходимость привлечения подрядной организации

(Указать наименование подрядной организации, привлекаемой к работам по ремонту)

Материально ответственное лицо (в чем подотчете находится объект):

Начальник УПХНП
(должность)


(подпись)

/Шайбаков Р. И. /
(расшифровка подписи)