

Организация: филиал ООО «Русинвест»-«ТНПЗ»

Адрес: г. Тюмень 6км. Старого Тобольского тракта ст. 20.

Согласовано (технические специалисты по
направлениям):

Начальник ТСП №4  Мариюченко В.А.

Ведущий инженер по ремонту  Падерин Н.В.

Начальник СО  Пашенко К.А.

Код формы ОС-ТНПЗ-18

Утверждаю

Главный механик

 К.С. Игнатьев

Дефектная ведомость по ремонту объектов недвижимости

«06» 02 2023г.

1. Наименование объекта: Нежилое здание, блок задвижек (Резервуарный парк 130-22 (3оч. 1ПК)

2. Инвентарный номер: P00263

3. Год выпуска (постройки): 2014

4. Причина выхода из строя: нарушение адгезии огнезащитного покрытия
5. Описание дефектов, планируемых работ, материалов и оборудования, требуемых для восстановительных работ:

Выявленные дефекты	Наименование планируемых работ по устранению дефектов	Ед. изм.	К-во	Необходимые материалы и оборудование для восстановит-х работ (в случае проведения работ хоз. способом)						Ответственный исполнитель	
				материалы		оборудование		наименование	подразделение	Ф.И.О.	Ответственный о лица
				Наименование	ед. изм.	к-во	Наименование	ед. изм.	к-во		
Разрушение огнезащитного покрытия на несущих металлических элементах нежилого здания, блока задвижек (Резервуарный парк 130-22 (3оч. 1ПК)	Монтаж/демонтаж строительных лесов внутри помещения на высоту Н=7 метров	м2	44	Леса клиновые или хомутовые							
	Монтаж/демонтаж укрытия (площадью)	м2	500								
	Демонтаж/монтаж опинкованного листа	м2	40								

