

## Ведомость объёмов работ №4

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов	
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. Пусконаладочные работы							
54КР9.7-1							
1	1	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1			
2	2	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1			
54КР9.6-1							
3	3	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1			
4	4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1			
57КР9.4-1							
5	5	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1			
6	6	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1			
54КР2-1							
7	7	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1			
8	8	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1			
0819КР4-1							
9	9	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1			

1	2	3	4	5	6	7
10	10	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0819КС64-1</b>						
11	11	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
12	12	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0819КС65-1</b>						
13	13	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
14	14	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0803КР4-1</b>						
15	15	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
16	16	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0803КС140/3-1</b>						
17	17	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
18	18	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0805КР10-1</b>						
19	19	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
20	20	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0805КС16-1</b>						
21	21	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
22	22	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0805KP13-1</b>						
23	23	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
24	24	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0836KC06-1</b>						
25	25	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
26	26	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0836KC07-1</b>						
27	27	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
28	28	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0819KC22-1</b>						
29	29	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
30	30	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>P0006KC75-1</b>						
31	31	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
32	32	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>P0006KC76-1</b>						
33	33	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
34	34	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>P0008KC8-1</b>						
35	35	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
36	36	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0801KC48-1</b>						
37	37	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
38	38	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0801KC406-1</b>						
39	39	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
40	40	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0801KC716-1</b>						
41	41	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
42	42	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0801KC717-1</b>						
43	43	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
44	44	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0801KC387-1</b>						
45	45	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
46	46	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0801KC538-1</b>						
47	47	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
48	48	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0801KC145-1</b>						
49	49	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
50	50	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0801KC718-1</b>						
51	51	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
52	52	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>6201KC736-1</b>						
53	53	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
54	54	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0801KC735-1</b>						
55	55	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
56	56	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0801KC393-1</b>						
57	57	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
58	58	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>KC302LG4117-1</b>						
59	59	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
60	60	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>KC302LG4125-1</b>						
61	61	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
62	62	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0801KC230-1</b>						
63	63	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
64	64	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0801KC704-1</b>						
65	65	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
66	66	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0801KC708-1</b>						
67	67	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
68	68	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0836.2KP11-1</b>						
69	69	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
70	70	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		
<b>0801KP113-1</b>						
71	71	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
72	72	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3		
<b>0801KP114-1</b>						
73	73	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
74	74	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3		
<b>0801KP116-1</b>						
75	75	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
76	76	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3		
<b>0801KP93-1</b>						
77	77	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
78	78	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3		
<b>0801KP94-1</b>						
79	79	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
80	80	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3		
<b>0801KK2.4-1</b>						
81	81	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
82	82	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3		
<b>6101KK6-6.3-1</b>						
83	83	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
84	84	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3		
<b>0801KK6-3.1-1</b>						
85	85	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
86	86	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3		
<b>0801KK6-3.2-1</b>						
87	87	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
88	88	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3		
<b>0801KK6-2.1-1</b>						
89	89	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
90	90	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3		
<b>P0001KP01-1</b>						
91	91	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
92	92	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3		
<b>1101.2KP23-1</b>						
93	93	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		



1	2	3	4	5	6	7
94	94	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3		
<b>ШУС52-1</b>						
95	95	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
96	96	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3		
<b>ШУС55-1</b>						
97	97	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
98	98	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3		
<b>6201КК30-1</b>						
99	99	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
100	100	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3		
<b>6201КР128-1</b>						
101	101	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1		
102	102	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3		