

74770003

Организация: Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»  
Адрес: г. Тюмень бкм. Старого Тобольского тракта ст. 20

Код формы ОС- ТНПЗ -18

Согласовано (технические специалисты):

Начальник ТПНТО №3

Механик Цеха №3

Начальник сметного отдела

Д.В. Двинских

В.А. Филиппов

К.А. Пашенко

Утверждаю  
Главный механик

К.С. Игнатьев

16

Дефектная ведомость по ремонту объектов недвижимости № 17/01-300

от «23» января 2023 г.

- 1. Наименование объекта:
- 2. Инвентарный номер:
- 3. Год выпуска (постройки):
- 4. Причина выхода из строя:
- 5. Описание дефектов, планируемых работ, материалов и оборудования, требуемых для восстановительных работ:

Постамент №2 поз.300-008  
Р03939  
2016г.

Частичное отсутствие огнезащитного покрытия (12433-300-КМ-07-008).

Выявленные дефекты	Наименование планируемых работ по устранению дефектов	Необходимые материалы и оборудование для восстановительных работ						Ответственный исполнитель	
		материалы		оборудование		наименование		Ф.И.О.	Ответственный
		Наименование	ед. изм.	К-во	Наименование	ед. изм.	К-во		
Отсутствие огнезащитного покрытия (12433-300-КМ-07-008).	Монтаж строительных лесов.	Строительные леса. Внутренние Горизонтальная проекция, h=6,9 м.	м <sup>2</sup>	324					

Механическая очистка поверхности под ОГЗ (степень очистки Sa3 по ISO 85011:2007)	УШМ, щетки, скребки	м <sup>2</sup>	307				
	Нанесение огнезащитного покрытия (12433-300-КМ-07-004). Треб. предел огнестойкости, R90 мин.	м <sup>2</sup>	307				
	Монтаж укрытия	м <sup>2</sup>	350				
	Демонтаж укрытия	м <sup>2</sup>	350				
	Демонтаж строительных лесов.	м <sup>2</sup>	324				

☐ V
 ☐ ДА
 ☐ НЕТ

**6.Необходимость передачи в ремонтное подразделение**  
 (Указать наименование подрядной организации, привлекаемой к работам по ремонту)  
 Начальник УГПМ ТЦТО №3 (подпись) Насонов А.В. (расшифровка подписи)  
 (должность)